

平成29年12月26日  
午前11時50分発表

# 広報資料

問い合わせ先  
留萌海上保安部  
次長 吉元 秀州  
TEL 0164-42-0414

## 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について

26日午前9時半頃、留萌管内の漁業者から留萌市港湾課を經由して留萌海上保安部に、留萌港西防波堤南灯台が折れているようだとの連絡がありました。

連絡を受けて当部職員が当該灯台を確認したところ、防波堤上から留萌港西防波堤南灯台が灯塔一部を残して消失しており、波が防波堤を超えている状況から、発達した低気圧による波浪を受けて倒壊したものと推測されます。

留萌海上保安部では、地域航行警報、沿岸域情報提供システム、留萌管内船舶安全対策協議会へ情報を提供し、関係者に注意を呼びかけています。

今後の予定としては、本灯台位置に簡易標識を設置するほか、倒壊した灯塔部分の捜索など行うこととしています。

※画像を希望者は、保安部管理課まで連絡願います。



(灯台位置図)

留萌港西防波堤南灯台要目	
所在地	北海道留萌港第四区
	北緯 43度57分46秒
	東経141度37分21秒
塗 色	白色
灯 質	群閃緑光 毎6秒に2閃光
光達距離	7.0海里 (約13km)
高 さ	堤上から頂部 16メートル 水面上から灯火16メートル
灯塔機器	コンクリート造、LED灯器



(灯台倒壊前)



(灯台倒壊後)

平成29年12月31日  
午後2時20分発表

# 広 報 資 料

問い合わせ先

留萌海上保安部

次 長 吉元 秀州

TEL 0164-42-0414

## 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について（第2報）

留萌海上保安部では、本日午前中から当部職員により倒壊した留萌港西防波堤南灯台について、防波堤上から水中カメラを投入し、海没している部分の捜索を行う等の被害状況調査を実施しましたが、水中の視界が悪く発見に至りませんでした。

また、本灯台の位置に仮灯を設置し、地域航行警報、海の安全情報、留萌管内船舶安全対策協議会へ周知しました。

なお、海没している部分の灯台については明日以降巡視艇の測深器機等による捜索を予定しています。

※仮灯の設置状況等の画像を希望する社は、保安部管理課まで連絡願います。



### 仮灯の要目

灯 質	単せん黄光	毎4秒に1閃光
光達距離	2.3海里（約4.4km）	
高 さ	堤上から頂部	約5メートル
灯塔機器	鉄製ポール型、LED式灯器	



（倒壊した灯台の捜索及び仮灯設置状況）



（仮灯設置状況）

平成30年 1月 9日  
午前11時50分発表

# 広報資料

問い合わせ先  
留萌海上保安部  
次長 吉元 秀州  
TEL 0164-42-0414


## 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について（第3報）

留萌海上保安部では、本日午前8時から民間のダイバーにより潜水調査を実施したところ、午前8時23分頃、当初灯台にあった基部から87度35mの水深9mから17mにおいて倒壊した灯塔部分約9メートルと灯ろう部分を発見しました。

このため、「海底沈没物」として、地域航行警報、海の安全情報及び留萌管内船舶安全対策協議会へ周知して注意を呼びかけました。

今後、沈没した灯台残骸の引き上げに向け検討していきます。

※発見部分の画像を希望する社は、保安部管理課まで連絡願います。



平成30年 1月11日  
午前11時40分発表

## 広 報 資 料

問い合わせ先  
留萌海上保安部  
次 長 吉元 秀州  
TEL 0164-42-0414

### 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について（第4報）

昨年12月31日に設置した留萌港西防波堤南灯台の仮灯は、昨夜から点灯が確認できなかったため、本日所属巡視艇「はまなす」により調査した結果、午前10時頃に流失していた事を確認しました。

仮灯は、一昨日からの暴風雪による風浪により消失したものと推測されます。

このため、地域航行警報、海の安全情報及び留萌管内船舶安全対策協議会へ周知して注意を呼びかけました。

今後、早急に別の仮灯をより強固に取り付けることとしています。

なお、仮灯は、9日午前8時頃に当部職員が点灯を確認していました。

平成30年 1月12日  
午後0時20分発表

# 広 報 資 料

問い合わせ先  
留萌海上保安部  
次 長 吉元 秀州  
TEL 0164-42-0414

## 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について（第5報）

（仮灯を再設置しました）

昨日流失を確認した留萌港西防波堤南灯台の仮灯は、本日午前中の現場調査で固定部分から上部が切断していました。

仮灯の流失に伴い同位置に、より明るい仮灯を再設置し、地域航行警報、海の安全情報及び留萌管内船舶安全対策協議会へ周知しました。

今後、より大型な仮設灯台の設置を進めていきます。

※写真画像を希望する社は、保安部管理課まで連絡願います。



再設置した仮灯

### 仮灯の要目

灯 質	群せん緑光	毎6秒に2せん光
光達距離	3海里（約5.5km）	
高 さ	平均水面から6.3メートル	
灯塔機器	鉄造、円筒型、LED式灯器	



けあらしの中での作業状況



波によりちぎれた仮灯の破断面



平成30年 3月 8日  
午後4時40分発表

## 広報資料

問い合わせ先  
留萌海上保安部  
次長 吉元 秀州  
TEL 0164-42-0414

### 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について（第6報）

～仮灯に代えて大型な仮設灯台を設置しました～

昨年12月26日に倒壊した留萌港西防波堤南灯台の代わりに1月12日に設置していた仮灯は、本日、より大きな仮設灯台と交換し、海の安全情報及び留萌管内船舶安全対策協議会へ周知しました。

この仮設灯台は新たな灯台が再建されるまでの間、一時的に設置するものです。

※写真画像を希望する社は、保安部管理課まで連絡願います。



#### 仮設灯台の要目

灯質	群せん緑光	毎6秒に2せん光
光達距離	3.5海里（約6.5km）	
高さ	平均水面から7.4メートル	
灯塔機器	白色・塔型（鋼造）	
	LED式灯器（太陽電池）	



従前設置の仮灯（前） ⇒ ⇒ ⇒ 本日設置した仮設灯台（後）



平成30年 3月23日  
午後4時30分発表

# 広報資料

問い合わせ先  
留萌海上保安部  
次長 吉元 秀州  
TEL 0164-42-0414

## 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について（第7報）

～倒壊した灯台を海底から引き上げます～

昨年12月26日に倒壊した留萌港西防波堤南灯台は、明日（24日）業者作業により海没している「灯ろう部」及び「灯塔部」を引き上げます。

引き上げ作業について、海の安全情報及び留萌管内船舶安全対策協議会へ周知しています。

- 1 作業開始日時 平成30年3月24日（土） 午前10時頃
- 2 作業場所 留萌港西防波堤南端部付近



海没部分

※平成30年1月9日（第3報）発表時の海没状況の写真





平成30年 3月24日  
午後2時15分発表

## 広報資料

問い合わせ先  
留萌海上保安部  
次長 吉元 秀州  
TEL 0164-42-0414


### 留萌港西防波堤南灯台の倒壊について（最終報）

～倒壊した灯台を海底から引き揚げました～

本日、倒壊し海没していた留萌港西防波堤南灯台の「灯ろう部」及び「灯塔部」を海底から引き揚げ、保管場所に仮置きしました。

今回の引き揚げについて、海の安全情報で周知するとともに留萌管内船舶安全対策協議会を通じ関係者等へ周知しました。

※画像を希望する社は、保安部管理課まで連絡願います。



灯塔部分の引き揚げ状況



保管場所での仮置き状況