

【活動報告】大洗沖防波堤南灯台保守点検

劣化したフードを交換しています



日時: 平成31年2月20日(木) 1000~1200

場所: 大洗沖防波堤南灯台

内容: 大洗港沖に設置されている防波堤灯台について、外観、機能等に関して保守点検を行いました。この灯台は陸上から行くことが不可能な沖防波堤に設置されているため、船舶を利用して実施しました。

(次ページに防波堤灯台のスペックを掲載しています。)



大洗沖防波堤南灯台(茨城県大洗港)

名称：大洗港沖防波堤南灯台
(おおあらいこうおきぼうはていみなみ)

構造：赤塔形(RC造)

位置：36 17. 4N 140 35. 2E
(茨城県大洗港沖防波堤南端)

灯質：FIR 4s (単閃赤光 毎4秒に1閃光)

灯高：14m (平均水面上から灯火まで)

光達距離：7海里

点灯年月日：昭和59年12月14日

