海の安全レポート

第七管区海上保安本部　海の安全推進本部
TEL093-331-6395(交通部安全対策課)

第219号　令和7年6月号

BACKNUMBER（二次元コードは右側をご利用ください。）
https://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/gyoumu/kyunan/marine_anzen_report/

ミニボートの事故に注意

令和７年５月、転覆したミニボートが発見され、乗船者２名が亡くなりました。
原因は調査中ですが、風浪等によりミニボートが転覆し、乗船者２名が海中転落したものとみられています。
ミニボートは船体が小さく軽量であるため、不安定で揺れやすく、また波や風の影響を受けやすい特徴があります。
安全に利用するための注意事項や特性を発航前に確認しましょう。

▌天候の確認！

事前に気象海象を入手しましょう。

●波高20cm以下
●風速4m/s以下
が安心して航行できる目安です。
天候に不安を感じる場合は、出港を見合わせる勇気を！

▌バランスに注意！

ミニボートはバランスを崩しやすく、転覆・浸水のおそれがあり、海中転落の危険があります。

●サイドフロートは艇に合ったものをしっかり取付け！
●ボート内で立たない！
●片寄らない！

▌目立つ工夫を！

漁船やプレジャーボートからミニボートを見つけるのは困難です！

認識旗等の目立つものを３m以上の高さのポールに掲げるようにしましょう。
天候に不安を感じる場合は、出港を見合わせる勇気を！

▌機関故障に注意！

出港前には点検していますか？

定期的に業者に整備を依頼しましょう。
燃料は航海計画で消費する分よりも多めに積んで出港しましょう。

詳しくは
ウォーターセーフティガイドをご覧ください。▶▶▶ ウォーターセーフティガイド 検索