

水上オートバイを操縦される皆様へ
～水上オートバイ事故が増加しています！！～
平成27年度ネットワーク通信第9号

知っていますか？ジェット噴流の脅威！

水上オートバイのシート後部から転落した方の体内にジェット噴流が当たったために、**死亡**したり、**長期間入院する大きなケガ**をしたりしています。

水着だけではジェット噴流の勢いは防げません。水上オートバイの説明書にはウェットスーツボトム（パンツ）を着用するよう警告されています。後部の方は、前の方の身体にしっかりつかまり、きちんと座ったら操縦者に合図、操縦者は、同乗者の状況をしっかり確認しましょう。

トーイング中に注意すべきこと！



高速で航走旋回する水上オートバイにトーイングされた遊具（バナナボートやゴムチューブ等）が、他のボートや防波堤等に激突し、遊具に乗っている人が**死亡**したり、**長期間入院する大きなケガ**をしたりしています。

遊具の旋回半径は、水上オートバイの旋回よりも大きくなるので他のボート、防波堤等に近づかないようにしましょう。旋回するときは、十分に速力を落とし、旋回方向と後方をしっかり確認した後にいきましょう。



見張り不十分、衝突で死亡、大ケガ！

水上オートバイは、高速での航走に加えて、身体をガードするものがほとんど無いため、他の水上オートバイ、ボート等に衝突したときに、乗船者が**死亡**したり、**長期間入院する大きなケガ**をしたりしています。

旋回するときは、旋回方向と後方をしっかり確認した後にいきましょう。追走している場合、前方の水上オートバイ等が急に停止又は旋回することがあるので、不用意に接近しないようにしましょう。後ろの同乗者や加速することに集中しすぎることなく、進行方向と周囲の見張りを疎かにしないようにしましょう。

第四管区海上保安本部

海のもしもは118番！！



LINK

海の安全情報メール登録

海の安全情報メール
登録無料受付中



気象情報のサイト

沿岸域情報提供システム
MICS 海上保安庁

