

# 今治海上保安部管内の主な海難発生状況（令和4年4月）

## ～バッテリーの過放電に注意～

令和4年6月1日現在



4月25日 午後10時頃発生

プレジャーボートのバッテリーあがり

①

【概要】 エンジンを停止させ、航海灯及び作業灯を点灯したまま釣りをしたため、バッテリーがあがり、エンジンが始動しなくなった。

【一口コメント】 出航前には必ず点検を。特にバッテリーの電圧をしっかりチェックしましょう。

(暫定)