



管

Sea safety Information

海の安全通信

2

2026

プレジャーボートの機関故障に注意!!

～マリーナ等の専門業者による
定期的な点検整備で事故予防!!～




令和7年は管内で、141隻のプレジャーボート事故が発生しました。
うち、41隻 (29%) が機関故障でした。

<事件事例>

事故者は、プレジャーボートで出港し、釣りをしていたところ、冷却水配管から漏水し、エンジンが停止して航行不能となりました。その後、海上保安庁へ118番通報を行い、駆けつけた巡視艇により曳航救助されましたが、付近は大型船舶の往来も多く、衝突等のさらなる事故に繋がる可能性もありました。

なお、事故者は、出港前の点検を行っていましたが、漏水箇所は通常の点検では気付くことができない部分でした。

令和7年六管区内
プレジャーボートの事故 (速報値)



通常の出港前の点検のみでは防ぐ事ができない、電気系・冷却水系・燃料系のトラブルが多く発生しておりますので、**マリーナ等の専門業者による定期的な点検整備**をお勧めします。