

【死者を伴う衝突事故発生！】

2月29日パラシュートアンカーを使用し、漂泊遊漁中の遊漁船と漁場向け航行中の漁船が衝突しました。遊漁船は転覆、乗船者6名が海中に投げ出され、病院に緊急搬送されましたが、2名が亡くなりました。漁船は、乗船者1名が負傷しました。



転覆した遊漁船

対策：見張りの徹底と早期避航

航行中はもちろんのこと、漂泊中も作業に没頭せず、見張りをしっかり行いましょう。また、相手船に避航動作が確認できなければ、自ら避航しましょう!!

