

海の安全レポート

第七管区海上保安本部 海の安全推進室
Tel093-331-6395(交通部安全対策課)

第211号 令和6年10月号



BACKNUMBER (二次元コードは右側をご利用ください。)

https://www.kaiho.mlit.go.jp/07kanku/gyoumu/kyunan/marine_anzen_report/

あなたの船のフィルタ 真っ黒ではありませんか？ いつ交換しましたか？

事故事例

令和6年9月、プレジャーボートが機関を起動したまま、漂泊して釣りをしていたところ、急に機関が停止。復旧することができず、118番通報を行った。調査の結果、**燃料フィルタの目詰まり**により燃料が供給されず、機関が停止したことが判明した。

燃料フィルタは燃料系に混入した異物などをろ過する役割を担っています。燃料フィルタの交換を怠ると目詰まりして大変なことに・・・

新品の燃料フィルタ



フィルタケースの劣化



劣化したフィルタ



燃料フィルタは定期的な交換が必要です。

定期交換時期：200時間毎（2年毎）

※上記の時間は目安です。搭載機関の取扱説明書に従いましょう。

しっかりと点検を行い安心な航海を！
もちろん、フィルタだけではなく、
燃料残量などの点検も忘れずに！



発航前検査
チェックリスト



釣りの秋

葉は落ちてても
あなたは落ちないで

事故事例

令和6年9月、事故者は消波ブロック先端付近において、飲酒しながら釣りをしており、釣れた魚を防波堤上のクーラーボックスに入れるため、消波ブロックを上がったところ、足を踏み外し転落しました。その後、付近の方々に引き揚げられて、ドクターヘリにより病院に搬送されました。

救命胴衣を着用する

釣り中に海に落ちた人の救命胴衣着用率(H13~R4)



生存率

着用時

非着用時

65%

39%

着用時の方が26%も高い！

どこに行く

いつ帰る

釣行計画を
身近な人に伝えて、
複数人で釣りをする



携帯電話を
防水パックに入れ、
身につけておく



滑りにくい靴
を履く



立入禁止区域に
入らない

