


今治海上保安部管内の主な海難発生状況（令和4年12月）

～ 定期的な点検整備及び発航前検査を実施しましょう～

令和5年1月1日現在



12月6日 午後1時頃 渡船の機関故障

【概要】大角鼻沖を航行中の渡船の主機セルモーターが作動不良となり、微速でしか航行できなくなったもの。

① 該船は、所有者が手配したタグボートによりえい航され、修理のため造船所へ入港した。けが人、浸水、油の流出なし。

【一口コメント】発航前に機関等の点検や消火設備の確認をお願いします。

12月22日 午後2時頃 小型船舶の浸水

【概要】港内において、作業船に係留していた無人の小型船が浸水して半沈状態になったもの。

② 原因は、プロペラシャフトのスタンチューブから浸水したものです。

【一口コメント】海上保安庁では、「定期的な整備事業者等による点検整備」の実施を推奨しています。

（暫定）