マリンレジャー安全レポート

第31号(平成20年2月)

第七管区海上保安本部

マリンレジャー安全推進室

TEL 093-321-2931

E-mail:kyuunan-7@kaiho.mlit.go.jp




救命胴衣を必ず着けましょう!

平成20年1月 プレジャーポート等 海難発生隻数

74 20 11 20 20	
合計(4 隻
衝突	4
乗揚	0
転覆	0
浸水	0
推進器障害	0
舵障害	0
機関故障	0
火災	0
爆発	0
行方不明	0
運航阻害	0
安全阻害	0
その他	0

福岡県から長崎県宇久島に来島した事故者Aさん(67歳、教命胴衣未着用)と事故者Bさん(57歳、教命胴衣着用)は、1月26日、瀬渡船で古志岐島東側の磯場に渡って磯釣りをしていました。磯場は広くて比較的足場の良い場所ですが、先端付近の岩場は海面から1粒ほどの高さであり、海側に傾斜していました。当事の気象・海象は、北東寄りの風約5粒、波の高さ約2粒、満潮に近づいている頃でした。突然、打ち寄せた大波により、2人とも一瞬にして海に投げだされてしまいました。付近にいた別の釣り人が海面にBさんと釣り道具が浮いているのを発見、瀬渡船への通報ですぐに救助されました。しかしAさんは、行方不明となり、捜索していたヘリコプターが発見、巡視艇に揚収されましたが、残念ながら死亡していました。







~事故からの教訓~ 事故者Aさんは救命胴衣 を着用せずに磯釣りをし ていました。一方事故者 Bさんは救命胴衣を着用 していました。2人同時 に波にさらわれ、海中に 転落したのですが、救命 胴衣を着用していたBさ んのみ浮いているところ を救助され、救命胴衣未 着用のAさんは行方不明 となり、その後発見され ましたが、既に死亡して いました。海中に転落し てしまったら、まず海に 浮いていることが重要で す。磯釣りする時は、必 ず救命胴衣を着用しま しょう。

バッテリーの保守点検について

昨年1年間の七管内のプレジャーボート海難隻数は150隻(速報値)でした。海難種類別では相変わらず「機関故障」が一番多く、バッテリー上がりや燃料欠乏など、機関に関連する海難である「運航阻害」も横直いの状態です。

今回はバッテリーについて少し勉強しましょう。

バッテリーは内部に電気エネルギーを蓄えていますが、使っていないときでも少しずつ放電しています。次の点に注意し保守点検に努めましょう。

1 電解液の点検

液量は規定値を維持することが必要です。蒸留水を使用し、液面が規定の線の間にあるように補給してください。時々比重も計り、1.24以下になっていたら補充電を実施しましょう。電解液は希硫酸なので、取り扱いには注意してください。

2 補充電の実施

エンジンの使用頻度が少ないと、充電不足となりがちです。2~3ヶ月に一度は充電器による補充電を行い、100%の充電状態にして使用するよう心がけてください。なお、充電の際は水素が発生しますので、換気に注意してください。

3 その他

バッテリー付近で作業する際は、工具類が端子に接触することによるスパークに 注意しましょう。

バッテリーは重たいので、持ち運ぶ際は船外転落などに注意してください。

海の相談室だより (七管本部海洋情報部)

私はどこに?

良くないことは重なるもの。

バッテリートラブルでGPSプロッターは何も表示しない。エンジンもトラブルだ!

ど、ど、どうしよう、救助要請?

「現在位置は?」と聞かれるのは、当然のこと、「もしもの時に」と積み込んでいる海図とコンパスを取り出して、はたと困ってしまう。

もともと苦手なチャートワーク、私はどこに?

こんなことがあったかどうかは分かりませんが、海の相談室に「船位の求め方」 について教えてほしいという方が、相談に来られたことがありました。

チャートワークとは、海図(chart)を使って位置を求めたり、航海計画を作ったりする作業(work)のことをいいます。海図を使えば、いろいろな方法から自分の船の位置を求めることができます。必要なものは、海図、濃い鉛筆、三角定規、デバイダとコンパスです。

さてその方法は、

- ・クロスベアリング(交差方位)法
- ·両測方位法
- ·船首倍角法
- ・三点両角法 などいろいろあります


(代表的なのはこれ)クロスペアリング法: 2つ以上の目標物の方位をコンパスで測定し、 海図上にそれぞれの物標からの位置の線を記入 し、これらの交点をもって船位とする方法です。

ちょっと一言

3物標による位置の線は、理論的には一点で 交わるはずですが、通常は小さな三角形を生 じます。この原因は


スプ。この版品は コンパスの誤差が、正確に改正されていない 物標の方位観測に時間がかかった

位置の線を海図に記入する際に誤差がある 方位の読み違い などです。





コンパス図:真方位(外側)と磁針方位(内側)



小型船でよく使われるのが磁針方位

偏差と自差

船に搭載しているコンパスで読み取った方位を「コンパス方位」といいますが、その方位をそのまま海図に転記すると思わぬミスを犯します。

偏差は地図上の真北と地磁気の北との偏りです。磁気コンパスを使用することの多い小型船では、左図内側の磁針方位を使います。間違えると大きな三角ができてしまいます。

また、船は鉄などの磁性体で作られていたり、近くに、電気配線など磁気に影響するものが数多くあるため、磁気コンパス付近の磁力線の方向は歪められ、コンパスの「北」は正しく磁北を指しません。自差は船の向きで変わるので、あらかじめ各方位に対する自差を記録しておくこと便利です。

線を引くには、自差を修正した上でコンパス方位を磁針方位または真方位に改め、目標物からこの反方位に引きます。

GPSプロッター等の電子機器は、現在大変便利な航海計器として普及しています。一方、チャートワークは、ややもすると軽視される傾向があると思われます。しかし、電子航海計器が壊れたとき、不測の事態に備え、海図によるアナログの航海術は必要不可欠な知識となります。海図とコンパスで自艇の位置を出し、針路を決定するのもプレジャーボートやヨットなどの楽しみのひとつになるのではないでしょうか。