

のり網への乗揚げに注意！

～見張り、水路確認の徹底を～

事故概要

平成28年12月11日日没時、知多半島野間
 埼沖において、プレジャーボートがのり網に
 乗揚げて航行不能となる事故が発生し、乗船
 者6名はヘリコプターにより吊り上げ救助さ
 れました。

(プレジャーボートは、後日曳航救助)



【乗揚げたプレジャーボート】

のり網への乗揚げ事故防止のために

その1 事前に航行予定海域の情報を
 収集する。

→のり網等漁具の設置状況を確認
 しましょう！

その2 適切な見張りを励行する。

→のり網等を早期に発見し、安全
 に回避しましょう！

その3 定期的に自船の位置を確認する。

→定期的に自船の位置を確認し、のり網等へ接近しないようにしま
 しょう！



【のり網の設置状況】

のり網等漁具の設置状況を確認するには


第四管区海上保安本部では、伊勢湾・三河湾から熊野灘に
 かけ、沿岸域の漁業施設の設置情報を提供しています。

【提供サイト】

・四管区海洋情報部 漁具設置場所情報



・海の安全情報スマートフォンサイト (本紙右下の二次元コードを参照)



サイト画面

LINK



海の安全情報メール配信サービス →
 (空メールを送信して登録して下さい)

海の安全情報メール

登録無料受付中



海の安全情報スマートフォン用サイト →
 (こちらから登録して下さい)

