

漁業施設への乗揚げに注意！！


～見張り不十分によるカキ筏・海苔網等への乗揚げ多発～

乗揚げ事故防止のポイント

- 見張りの徹底！！
- 自船の位置確認！！
- 事前に航行区域の確認！！

<事件事例>

事故船舶のプレジャーボートは釣りを終え定係港への帰港の途中、航海計器を見ることに集中したことにより見張り不十分(前方不注意)となり、カキ筏に乗揚げてしまった。



出港前に漁業施設の位置を確認しましょう

海の安全情報(スマホ版)でカキ筏や海苔網等の漁業施設(区画漁業権区域)の位置を確認出来ます。

- ① 右の海の安全情報の2次元コード(QRコード)よりアクセス
- ② 画面右上の「設定」を押す
- ③ 各種海洋情報データの表示の「区画漁業権の区域」にチェックを入れ「情報更新」

詳しくは



海の安全情報
(スマホ版)