つければ 浮くぞう ライフジャケット

平成19年11月

種類別 衝突

乗揚 転覆

浸水 推進器障害

舵障害 機関故障 火災

爆発 行方不明 運航阻害

安全阻害 その他

県別

山口県 福岡県 佐賀県 長崎県

大分県




夜間、自動操舵にて帰港中、自船の位置を確 認しないまま航行したため、乗揚げたもので す。

慣れた海域であっても、自船の位置を確認 し、十分注意して航行しましょう!!




錨とアンカーワイヤーの連結部が脱落したた め、走錨し乗揚げたものです。

9月にも今回同様の海難が発生しています。 ル等老朽していれば交換しましょう*!!*



平成19年11月 漁船海難発生地点図



県別の表は、各県に所在する海上保安部署において取り扱った海難の合計数を示しています。