



# 暖かくなり、居眠りが原因による海難が増えていますので注意しましょう! 自動操舵時には、特に気をつけて下さい。





写真の船舶は漁場向け航行中、居眠りにより乗揚げたものです。



写真の船舶は出港時、燃料油が船底に漏れているのを確認していましたが、船底に溜まった油を陸揚げしないまま出港し、操業後帰港中に火、乗揚げたものです。

平成20年3月	
<b>合計11隻</b>	
(速報値)	
種類別	
衝突	5
乗揚	2
転覆	0
浸水	1
推進器障害	0
舵障害	0
機関故障	1
火災	1
爆発	0
行方不明	0
運航阻害	0
安全阻害	0
その他	1
11	
県別	
山口県	0
福岡県	2
佐賀県	1
長崎県	7
大分県	1



**漁船海難月報 (速報)**  
 平成二〇年三月分  
 第七管区海上保安本部

県別の表は、各県に所在する海上保安部署において取り扱った海難の合計数を示しています。